



Fractie D66
De heer R. Westenberg

Gemeentehuis
Griffioenpark 1, Wolvega
Postadres
Postbus 60, 8470 AB Wolvega
Telefoon
140561
Fax
(0561) 61 36 06
Internet
www.weststellingwerf.nl
E-mail
info@weststellingwerf.nl

Wolvega, 7 november 2019

Referentienummer: 0098-AZK-63361
Documentnummer: 0098148516

Behandeld door R.A. Menkveld

Onderwerp: Vragen over zwemveiligheid Vlinderplas

Beste meneer Westenberg,

Op 14 oktober jl. hebben wij een aantal vragen van u ontvangen over een onderhoudsactie m.b.t. het verwijderen van waterplanten uit de zwemplas de Vlinderslag in Wolvega.

In juni 2019 heeft Afdeling Ruimte/Team Lindewijk het verzoek ontvangen om waterplanten uit de Vlinderplas te verwijderen, omdat deze hinder veroorzaken bij het zwemmen in de Vlinderslag. Deze planten zijn verwijderd en de melding is naar tevredenheid afgedaan. De planten zijn verwijderd door middel van het maaien van de waterplanten met een maaiboot.

Begin augustus 2019 hebben wij een melding ontvangen dat zich opnieuw veel waterplanten in de Vlinderslag bevonden die het zwemmen in de Vlinderslag ernstig bemoeilijkten. Op basis van deze melding is vanuit Team Lindewijk onderzocht welke plantensoort verantwoordelijk is voor de hinder. De exotische plant Waterwaaier (latijn: Cabomba caroliniana) bleek massaal in de zwemplas aanwezig. Deze plant vermenigvuldigt zich in Nederland niet door zaad, maar door worteluitlopers. De plant wordt steeds vaker in Nederland waargenomen, mogelijk door dumping van overtollige vijver- en aquariumplanten. Ook in vijvers in Heidemeer te Heerenveen is afgelopen zomer de Waterwaaier aangetroffen en verwijderd.

1) Is dit ingecalculeerd regulier onderhoud?

- Het onderhoud als gevolg van het verwijderen van de Waterwaaier is geen regulier onderhoud, en derhalve ook niet voorzien.

2) Moet dit onderhoud periodiek herhaald worden?

- De Waterwaaier is verwijderd door met een mobiele kraan op een ponton de bodem tot 10 à 20 cm. los te halen, waardoor de wortels van de Waterwaaier vrijkomen en gaan drijven. Daarna is alle drijvend materiaal verzameld en afgevoerd naar de composthoop op het depotterrein in Lindewijk.

3) Wat is het verwachte resultaat van dit onderhoud?

- We verwachten met deze aanpak de ontwikkeling van de Waterwaaier stevig te hebben geremd en hopelijk te hebben bestreden. Nieuwe dumpingen van vijver- aquariumplanten kunnen het probleem echter opnieuw veroorzaken.

4) Waarom vond dit onderhoud midden in het zwemseizoen plaats?

- Het onderhoud is opgepakt aan het einde van het zwemseizoen, omdat het probleem toen is gemeld en er inderdaad sprake bleek te zijn van een mogelijk onveilige situatie voor zwemmers.

5) Is u bekend dat er onveilige situaties waren tijdens het enkele weken durende onderhoud, door van de metalen pontons af duikende jeugd?

- Er zijn ons geen onveilige situaties bekend, noch gemeld. Tijdens dagen dat de Vlinderslag druk werd bezocht zijn de werkzaamheden gestaakt, om overlast voor bezoekers en onveilige situaties met zwemmers te voorkomen.

6) Wat zijn de incidentele/structurele kosten van dit onderhoud?

- Voorsnog beschouwen we de kosten van het verwijderen van de Waterwaaier uit de Vlinderplas als incidenteel. De kosten bedragen ca. € 13.000,- excl. BTW.

7) Zijn er ook alternatieve, milieuvriendelijke onderhoudsmethoden onderzocht, zoals bijvoorbeeld het inzetten van graskarpers?

- Het inzetten van graskarpers voor de verwijdering van de Waterwaaier is als alternatieve oplossing onderzocht. Uit Stowa publicatie 2017-08 (par. 2.3.3) blijkt dat de inzet van graskarpers het voordeel heeft dat deze vissen waterplanten opeten. Maar de inzet van graskarpers heeft ook nadelen:
 - Geen invloed op de hoeveelheid en locatie van planten die worden weggenomen
 - Kans op eutrofiëring doordat voedingsstoffen beschikbaar komen voor algen.
 - Kans op vertroebeling en zuurstofloosheid doordat graskarpers de helft van het geconsumeerde materiaal weer uitscheiden.
 - Bodemopwoeling met eutrofiëring als mogelijk gevolg.
 - Verminderde voortplantingsmogelijkheden voor vissen en amfibieën.
 - De wortels van waterplanten in de grond worden niet door graskarpers gegeten (omdat ze er niet bij kunnen).

Op basis van deze analyse door experts op het vakgebied hebben we besloten een andere manier te kiezen voor het verwijderen van de Waterwaaier dan de inzet van graskarpers. De in de Vlinderslag toegepaste methode is ook in Heerenveen gebruikt om de Waterwaaier te verwijderen.

Wij vertrouwen uw vragen hiermee volledig te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf,
de secretaris,

de burgemeester,